ELEKTRONICKÁ KALKULAČKA
NÁVOD NA POUŽITIE

Shanghai M&G Stationery Inc.
www.mgstationery.com
E-mail:international@mg-pen.com
Add:No.3469 Jinqian Road, Fengxian District, Shanghai, China

NÁVOD NA OBSLUHU (A)

1. KĽÚČOVÉ OPERÁCIE::

[ON] : Zapnúť [C] : Vymazať
[AC] : Vymazať všetko
[CE] : Vymazať chybu [OFF] : Vypnúť
[+/-] : Tlačidlo na zmenu znamienka (Zmení znamienko zobrazenej hodnoty z kladnej na zápornú alebo naopak).
[▶]: Pravé tlačidlo Shift (Posúva zobrazenú hodnotu doprava, pričom sa vymaže číslica úplne vpravo).
[M+]: Pamäť plus (Pridá zobrazenú hodnotu do nezávislej pamäte).
[M-]: Pamäť mínus (Odčíta zobrazenú hodnotu z nezávislej pamäte).
[MR]: Vyvolanie pamäte (účinné pred stlačením [MC] klávesy)
[MC]: Vymazanie pamäte
[GT]: Celkový súčet, výsledky sa kumulujú v celkovom súčte
stlačením tlačidla [=] alebo [%], ktoré sa stlačí raz, vyvolá celkový súčet. Ak ho stlačíte dvakrát za sebou, vymaže sa celkový súčet.
[00]: Rýchle pridanie „0" (Zobrazí dve „0").
[MU]: Značka dole / Značka hore.

2. POPIS PREPÍNAČA

*(TAB-B)



VÝBER DESATINNÝCH ČÍSLIC
*Tento prepínač slúži na výber efektívnych desatinných číslic

- F: Plávajúca desatinná čiarka
- 4, 2,0 označuje 4, 2 alebo 0 desatinné miesta
- A (ADD2): Keď je prepínač nastavený na „A", znamená to, že desatinná číslica sa automaticky nastaví na 2 (napríklad: Ak zadáte „8", hodnota je 0,08), ale ak zadáte [●] táto pozícia je základná (Tento režim je nepoužiteľný na násobenie a delenie)
- "ERROR": Na displeji sa zobrazí "ERROR", keď odpoveď prekročí maximálny počet číslic na displeji Stlačte [ON]

1. alebo [AC] na vymazanie všetkých hodnôt
2. Stlačením klávesu [CE] vymažete "ERROR", ale hodnotu zapnete displej je stále účinný [MR] a [GT] sú stále uložené.

3. AUTOMATICKÉ VYPÍNANIE:

Po približne 8 minútach
Zdroj napájania:
Táto kalkulačka používa 2 zdroje napájania.

4. AKO VYMENIŤ BATÉRIU:

1. Solárna energia 2. batéria (1.5V)

Keď je displej rozmazaný, znamená to, že batéria je takmer vybitá. Na výmenu batérie môžete použiť solárnu energiu, aby bol displej opäť prehľadný.

*(TAB-A)

VOĽBA DESETINNÉHO REŽIMU
1. (↑) Zaokrúhľovanie nahor
5/4: Zaokrúhlenie
(↓) Zaokrúhlenie nadol

Example	TAB A	TAB B	Operation	Display
			ON/C	0.
100 + 50 −30 = (−10) ×20÷0.5 =	Free	F	100 + 50 − 30 = 10 + − 20 ÷ 0.5 =	120. −400.
5000÷3= 5000÷3= 5000÷3=	↑ 5/4 ↓	2 2 2	50 00 ÷ 3 = 50 00 ÷ 3 = 50 00 ÷ 3 =	1'666.67 1'666.67 1'666.66
$ 12.34 34.56 − 56.78 78.70 $ 69.02	Free	A	1234 + 3456 − 5678 + 7890 =	12.34 46.90 −9.88 69.02
1234567890×66666=	Free	F	1234567890 × 66666 = CE ON/C (AC or ON)	ERROR 82.3037029547 82.3037029547 0.
√9×5	Free	F	9 √ × 5 =	15.
10% of 1500 5% add-on of 1500 (1500+5%=) (1500−5%=) percentage of 20 against 500			15 00 × 10 % 15 00 + 5 % 15 00 − 5 % 25 ÷ 5 00 %	150 1575 1425 4(%)
368+97+97= 836−47−47−47 5^{-4}= 22.5^{3} =	5 4	F	368 + 97 = = 839 − 47 = = = 5 + = = = = = 22.5 × = =	GRAND TOTAL 562 698 0.0016 11'390.625

Example	TAB A	TAB B	Operation	Display
25×5 −) 84÷3 +) 68+17 182	Free	F	MC 25 × 5 M+ 84 ÷ 3 M− 68 + 17 M+ MR MC	MEMORY 125 MEMORY 28 MEMORY 85 MEMORY 182 182
123478+5=	Free	Free	123456 ▶ ▶ 78 + 5 =	123'456 1'234 123'478 123'483
456+378=	Free	Free	456 + 345 CE 378 =	0 834
32×5+4−6= 79+2−30+88= 175+3=	Free	F	ON/C 32 × 5 + 4 − 6 = 79 + 2 − 30 + 88 = 175 + 3 = GT	158 97.5 178 433.5

Invoicing

Article	Quantity	Unit price	Discount	Amount
A	320	$ 32	5%	$ 9'728.00
B	150	20	8%	2'760.00
C	460	78	7%	33'368.40
Total	930			45'856.40
	5% Sales tax			$ 2'292.82
	Grand Total			$ 48'149.22

TAB−A(5/4) TAB−B(2)

ON/C 320 M+ × 32 − 5 %	MEMORY GRAND TOTAL 9728.00
150 M+ × 20 − 8 %	" 2'760.00
460 M+ × 78 − 7 %	" 33'368.40
MR	" 930.00
GT	" 45'856.40
+ 5 %	" 48'149.22